


serie K2



Indicador K2, solo peso con display LCD.



- Display LCD con backlight.
- Verificable Clase III OIML.
- Función autopagado.
- Función tara.
- Función auto apagado.
- Función cuenta piezas.
- Función límites (HI_OK_LO).
- Función pesa animales.
- Indicador de batería baja.
- Batería interna recargable.



Características técnicas

| Modelo | K2 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Referencia | 60018 |
| Divisiones internas | 600.000 |
| Display | LCD con backlight .. 6 dígitos de 40 mm de alto |
| Unidades de pesada | kg, lb |
| Tara | 100% |
| Conectabilidad (opción) | 1 puerto RS-232 |
| Estructura | ABS |
| Dimensiones externas (mm) | 240 x 180 x 105 |
| Peso neto total (kg) | 1,380 |

Conectividad (opcional)

Salida de datos RS 232-C compatible con nuestra impresora PR3 o PC.



Opciones disponibles

- Soporte para pared de acero pintado
- Impresora PR3 con cable
- Opción soporte a columna
- Opción RS 232-C

Especificaciones técnicas

Alimentación: 220V

Batería: Interna recargable 6V/4Ah

Temperatura de trabajo: -10°C / +40°C

Dimensiones exteriores (mm)

